

CHATILLON-SUR-SEINE (21)

Contexte :

Travaux de réhabilitation en vue d'un nouvel usage

Problématique :

- Présence d'impact dans les sols et dalles bétons
- Présence de Radioactivité Naturelle Renforcée (RNR)

Type de pollution :

- HCT, HAP
- Radionucléides
- Déchets

Objectifs :

- Evacuation des déchets et infrastructures du site (cuve, transformateur, mur RNR, autres déchets)
- Gestion des sols et matériaux pollués (seuils ISDI)

Techniques utilisées :

- Terrassement des matériaux pollués et traitement **HORS SITE** en filières adaptées
- Démantèlement d'infrastructures

Solutions VALGO apportées :

- Diagnostic complémentaire en amont des travaux (contrôle radiologique RNR, caractérisation huiles transformateur, analyses...)
- Gestion des infrastructures (5 cuves enterrées et 1 aérienne HCT, 1 cuve de résine phénolique, 3 transformateurs et 2 condensateurs, dalle...)
- Regroupement, reconditionnement des déchets divers (produit pâteux, emballages souillés, DTQD)
- Tri et fractionnement du dallage impactés avant évacuation en ISDD
- Tri, fractionnement et reconditionnement du mur RNR avant évacuation en ISDD
- Terrassement et évacuation en direct des terres polluées en Biocentre
- Criblage des sables au godet squelette, caractérisation analytique puis évacuation en ISDD ou cimenterie

Bilan :

- 10,5 T bétons RNR évacués en ISDD
- 427 T de terres, bétons sables évacués en filières
- Déchets autres :
 - 10,82 T de résidus et eaux de nettoyage de cuves
 - 5,07 T de déchets issus des transformateurs
 - 834 kg de déchets divers

Dossier géré par :

Agence Centre-Est
85 rue du Ruisseau
38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
04 58 01 00 00

Réf. dossier : 19-B-38-00045

Période : 2020

Durée du chantier : 5 mois

Budget total : 240 000 €HT



Démolition du mur RNR



Curage de la cuve résine phénolique



Retrait des cuves

CERTIFICAT DE CAPACITE/ ENQUETE DE SATISFACTION

Je soussigné Florian GIEBARCK, TAUW France

en qualité de : ~~Maître d'Ouvrage ou Maître d'œuvre ou Entreprise Principale~~ (1)

Certifie que l'Entreprise **VALGO** dont le siège administratif est à
2 avenue Gutenberg CS 72836 31128 Portet sur Garonne Cedex, a exécuté sous mes ordres,

➤ *Maître d'Ouvrage :*

VILLE DE CHATILLON SUR SEINE

➤ *Pour le chantier :*

Ancienne fonderie - LOT 3 DEPOLLUTION

➤ *nature des travaux :*

Retrait d'anciennes cuves

Retrait d'anciens transformateurs

Excavation et le traitement hors site de terres polluées

Démolition et l'évacuation d'un mur présentant de la radioactivité naturelle (RNR)

➤ *lieu :*

CHATILLON SUR SEINE (21)

➤ *pour un montant d'euros (TTC) :*

295 299,51

➤ *période d'exécution des travaux :*

Juillet 2020 - Novembre 2020

Ces travaux ont été menés dans les règles de l'art à notre entière satisfaction, et leur exécution n'a soulevé aucune difficulté.

Code chantier 19-B-38-00045

Chargé d'Affaires Stéphane LOUET

Critères	Satisfait	R.A.S.	Mécontent	Vos commentaires par critères :
Le contrat a-t-il été respecté ?	X			
Que pensez-vous du respect des délais ?	X			
Que pensez-vous de notre compétence technique ?	X			
La qualité technique des documents vous donne-t-elle satisfaction ?	X			
Que pensez-vous des relations avec notre représentant ?	X			
Les procédures Hygiène, sécurité et environnement ont-elles été respectées ?		X		
Appréciation globale de notre mission	X			

En foi de quoi, le présent certificat est délivré pour valoir ce que de droit.

Fait à Dijon , le 21/05/2021

Cachet et signature

(1) Rayer la mention inutile

